

Slai COBAS per il sindacato di classe

Sede legale e nazionale: Taranto v. Rintone, 22 tel 347/5301704 tel/fax 099/4792086 - slaicobasta@gmail.com

Sede regionale: Dalmine Viale Marconi,1 24044 (Bergamo)

Cell. 335/5244902 Fax 035/19968666 cobasdalmine@infinito.it

Dalmine, 4 Agosto 2015

Spett. ASL di Bergamo
via Borgo Palazzo, 130
24125 Bergamo
via email: protocollo@pec.asl.bergamo.it

Spett. ARPA di Bergamo
via Clara Maffei, 4
24100 Bergamo
via email: dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: segnalazione sicurezza e ambiente

La presente per richiedere un Vs. intervento presso lo stabilimento bombole ATB Sabbio situato in via Levate, 2 a Sabbio Bergamasco (BG), unità produttiva della Tenaris Dalmine per la problematica di sicurezza e ambiente descritta nella segnalazione allegata, già inviata alle figure preposte della Sicurezza Aziendale (responsabile produzione, responsabile sicurezza e medico competente), ma ad oggi senza risposta.

In particolare si chiede come è possibile che il prodotto della combustione (HOUGHTO QUENCH S 5) venga buttato direttamente all'esterno dal camino del forno di trattamento termico e quali siano le conseguenze per i lavoratori e la popolazione?

Si fa presente che il tutto si verifica sotto gli occhi di tutti durante il normale ciclo di lavorazione per tutto l'arco dei turni di lavoro, dove tra l'altro durante la settimana avvengono più ispezioni da parte dei responsabili di reparto sui temi di sicurezza e ambiente denominata "Ora Sicura", inoltre si evidenzia che la fabbrica si trova a breve distanza dal centro abitato di Sabbio e dell'autostrada A4.

In attesa di una Vs. risposta, porgiamo distinti saluti.

Per il sindacato Slai Cobas s.c.
Lamera Sebastiano

Da: LAMERA Sebastiano DALMINE
Inviato: lunedì 3 agosto 2015 10:43
A: FRANCHINI Antonio SIGL; ARRIGONI Marco HESA; PEDROCCHI Mauro DITP;
POMESANO Andrea SIGL
Oggetto: segnalazione sicurezza

Buongiorno,

con la presente segnalo che:

- dal camino del rinvenimento del forno trt del reparto di atb sabbio della tenaris dalmine fuoriesce una coltre di fumo di colore giallo-arancio, che entra nei locali del magazzino e nel resto del reparto di produzione e delle zone circostanti investendo gli stessi lavoratori.

Per questo motivo chiedo di essere informato :

- se sono stati effettuati i rilievi ambientali, in particolare con le bombole del diametro 273
- se questo tipo di olio può essere bruciato, incendiato e disperso nell'ambiente
- sulle sostanze che sto respirando assieme a tutti i lavoratori

Visto la difficoltà di lavorare nelle condizioni sopra descritte si chiede un Vs. intervento urgente per risolvere il problema.

n.b.: questa problematica è stata segnalata anche all'ultimo corso su ambiente e salute a cui ho partecipato che spiegava come avvengono le certificazioni ambientali dei reparti tenaris dalmine.

Buona giornata